

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГБУ СОН АО
«Вельский КЦСО»
/С.Ю.Палкина/
«18» 12 2017 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 18**

Вельский район
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«17» сентября 2013 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Часть здания учебный мастерских № 2 (Детская художественная школа)
- 1.2. Адрес объекта Архангельская область г. Вельск ул. Карла Маркса д.46
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 787,7 кв.м
прилегающего земельного участка - нет
- 1.4. Год постройки здания 1969 , последнего капитального ремонта 03.04.2007 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2014, капитального 2013-2014 гг.*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа №3» МБОУ ДОД «ДХШ №3»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 165100 Архангельская область г. Вельск ул.1Мая д.9

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – дополнительное образование детей

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусное сообщение, маршруты № 2,1)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта : №1-35-40 м., №2-60 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3-4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *перекресток с пешеходными переходами*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(К,О,С,Г,У)		5027 5028
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(К,О,С,Г,У)		5025 5026 5029 5030 5031 5032 5033
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(К,О,С,Г,У)		5034 5035 5036 5045 5037 5038 5040 5044 5055 5057 5058
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(К,О,С,Г,У)		5041 5042 5051 5053 5056
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ(К) ДЧ-И(О,С,Г,У)		5046 5047 5048 5049 5950 5954
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		5039 5062
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(К,О,С,Г,У)		-----

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, КР
2	Вход (входы) в здание	Стр, ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Рек
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8.	Все зоны и участки	КР, ТР, Рек, Стр

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017 - 2020 годы
в рамках исполнения программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И(доступен полностью избирательно) по варианту А

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения мероприятий программы

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте есть на 32 л.(32 фото)

Позэтажные планы, паспорт БТИ есть на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы –
Палкина С.Ю. – и.о. директора «Вельского КЦСО»

Члены рабочей группы:

Дербина М.В. - заведующая отделением социального обслуживания на
дому

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Золотилова Е.Г. – председатель Вельского отделения ВОГ

представители организации, расположенной на объекте: Чубарева О.В. -
и.о. директора



Управленческое решение согласовано «21» ноября 2013г. (протокол
№ 3)

Комиссия по координации деятельности в сфере формирования
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 18
от «17» сентября 2013 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская художественная школа № 3» МБОУ ДОД
«ДХШ № 3»

165100 Архангельская область г. Вельск ул.1Мая д.9

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		5027 5028	Нет доступных элементов информации	все	Обеспечить оборудовани е доступными элементами информации	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		5027 5028	Ширина пути 1,5 ,бордюры отсутствуют	К,О,С	Ширину пути привести в соответствие (не менее 1,8 м.) Бордюры по краям высотой не менее 0,05 м.	КР
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационная поддержка на путях движения;	все	Обеспечить информационную поддержку	ТР
--	-------------------------	--	--	--	---	-----	-------------------------------------	----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)		5027 5028	ТР,КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 18
от «17» сентября 2013 г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская художественная школа № 3» МБОУ ДОД
«ДХШ № 3»

165100 Архангельская область г. Вельск ул.1Мая д.9

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет						
2.2	Пандус (наружный)	Нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5025 5026 5029	Высота входной площадки от уровня земли-0,15 м. Навес недостаточный.	все	Обустроить мини-пандусом. Увеличить навес.	Стр
2.4	Дверь (входная)	есть		5030 5031	Порог с перепадом высоты внутрь 0,05 м.Нет противоударной полосы. Отсутствует крепление на двери.	все	Нижняя часть полотна двери должна быть защищена противоударной полосой до 0,3 м. от уровня пола;высота порога не должна превышать 0,025 м. Приборы и устройства должны иметь	ТР

							форму, позволяющую управлять одной рукой, легко доступные с обеих сторон; крепление двери на петлях одностороннего действия с фиксаторам и в положениях «открыто» и «закрыто»;	
2.5	Тамбур	есть	5032 5033	_____		_____		
	ОБЩИЕ требования к зоне			Выключатели и розетки выше уровня	все		Выключатели и розетки должны быть не выше 0,8 м. от уровня пола	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входов) в здание	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)		5025 5026 5029 5030 5031 5032 5033	Стр, ТР

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 18
от «17» сентября 2013 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 3» МБОУ ДОД «ДХШ № 3»
165100 Архангельская область г. Вельск ул.1 Мая д. 9

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		5034 5035 5036 5045	-----		-----	
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	есть		5037 5038 5040	Высота порогов и дверных ручек выше нормы .Нет противоударных полос на дверях и не везде присутствуют информационные обозначения помещений	К	Высота порога не должна превышать 0,025 м. Нижняя часть до высоты 0,3 м. от уровня пола защищена противоударной полосой; Разместить	ТР

						информирующие обозначения помещений-рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м.;	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	5044 5055 5057 5058	Один из путей эвакуации не пригоден к использованию Второй путь эвакуации соответствует всем требованиям	все	Привести в соответствие путь эвакуации	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Выключатели выше положенного уровня	все	Выключатели и розетки должны быть расположены не выше 0,8 м. от пола.	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(К,О,Г,С,У)		5034 5035 5036 5045 5037 5038 5040 5044 5055 5057 5058	ТР

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 18
от «17» сентября 2013 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 3» МБОУ ДОД «ДХШ № 3»

165100 Архангельская область г. Вельск ул.1 Мая д. 9

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		5041 5042 5051 5053 5056	Порог, выключатели выше нормы	К	Высота порога не должна превышать 0,025 м. Выключатели и розетки должны быть расположены не выше 0,8 м. от пола.	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне			Не везде есть информирующие обозначения помещений;	все	Разместить информирующие обозначения помещений-рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м.;	ТР
--	-------------------------	--	--	--	-----	---	----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)		5041 5042 5051 5053 5056	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская художественная школа № 3» МБОУ ДОД «ДХШ
№ 3»

165100 Архангельская область г. Вельск ул. 1 Мая д. 9

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		5046 5047 5048 5049 5950 5954	Ширина дверного проема 0,75 м.; ширина кабины 0,76 м., глубина 1,10 м. Нет оборудованного замкнутого пространства с двусторонней связью, кнопкой звонка, аварийным освещением. Универсальная кабина отсутствует. Выключатели выше нормы.	все	Оборудовать двусторонней связью с диспетчером (дежурным) или кнопкой звонка, установить аварийное освещение. При возможности оборудовать универсальную кабинку для МГН(размеры: ширина - 1,65,глубина 1,8) Выключатели розетки должны быть расположены не выше 0,8 м.	Рек

							от пола.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Рекомендуется оборудовать универсальную кабину „доступную для всех категорий граждан с установкой поручней, штанг, поворотных или откидных сидений.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДУ(К) ДЧ-И(О,С,Г,У)		5046 5047 5048 5049 5950 5954	Рек

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 18
от «17» сентября 2013 г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская художественная школа № 3» МБОУ ДОД «ДХШ
№ 3»

165100 Архангельская область г. Вельск ул.1 Мая д. 9

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		5039 5062	Не везде есть информационные обозначения	все	Разместить информирующие обозначения помещений-рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м.; Знаки доступности; надписи, указатели, пиктограммы; контрастная окраска крайних ступеней;	ТР
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет				С,Г	Маркировка кабинетов (таблички со шрифтом Брайля); рельефные	ТР

							полосы перед маршем лестницы вверху и внизу.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Оборудовано системой оповещения о пожаре-световая, синхронно со звуковой			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ		5039 5062	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____